FHT 60 and FHT 100
Humidity and Temperature Meter

FHT 60

FHT 100

TECHNICAL DATA	FHT 60	FHT 100
ART.-NO.	800100	800110
Temperature range	-20 °C to +60 °C	-30 °C to +100 °C
Humidity range	0 % – 100 % RH	0 % – 100 % RH
Fast response time	yes	yes
Illuminated display	yes	yes
Max HOLD	yes	yes
Data HOLD	yes	yes
Dewpoint temperature	no	-30 °C to +100 °C
Wet bulb temperature	no	0 °C to +80 °C
Accuracies:		
Humidity	± 3.5 % RH	± 2 % RH
Temperature	± 2 °C	± 0.5 °C
Dewpoint	–	± 0.5 °C
Wet bulb	–	± 0.5 °C

FEATURES

· Fast measurement of relative humidity and temperature

FHT 100
· Dewpoint temperature measurement for recognition of mold building up and wet bulb temperature measurement (evaporation temperature)

SUPPLIED WITH
FHT 60 & FHT 100

· Case
· Battery